

Twido Soft



Installatie handleiding:

Via de volgende stappen download u Twido Soft:

1. Klik op **Twido Soft V3.1.zip**
2. Kies Save / Opslaan in het scherm dat geopend wordt.
3. In het scherm Save As / Opslaan kiest u de map waarin u de update wilt opslaan.
4. Wanneer het zip bestand is gedownload dient u Open te kiezen.
5. In het WinZip scherm dat nu opent staan 50 files. U dient nu op de Extract knop te klikken en een map te kiezen.
6. Vervolgens gaat u naar de map Twido CD toe.(staat in de map die u heeft geselecteerd bij Extract in winzip)
7. Klik op **Setup**
8. Vervolgens start de installatie van de Update en dient u de instructies op het scherm te volgen.

Schneider Electric B.V. is niet aansprakelijk voor schade door installatie/gebruik en kopiëren van dit programma. Verder zijn op deze software de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.